ка надежности всей МС методами схемной (структурной) надежности для трех типов систем: с последовательном, параллельном и смешанном соединением элементов.

## ТЕХНОЛОГИЯ МАГНИТНО-АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКИ ИГЛ

Божкова О. В. Могилевский машиностроительный институт

Иглы для промышленных и бытовых швейных и трикотажных машин, выпускаемые в странах СНГ, не соответствуют мировому уровню качества. Острота игл, чистота поверхности, состояние ушка для нити - все эти параметры ниже зарубежных. Поэтому отечественные иглы не могут быть использованы в импортных машинах, у которых частота ударов иглы составляет от 12 до 18 тысяч в минуту, у отечественных машин частота ударов иглы не более 6 тысяч в минуту [1].

Повысить качество отечественных игл можно путем организации высококачественной финишной обработки. Эффективная и качественная финишная обработка, сочетающая процессы шлифования и полирования одновременно, может быть достигнута с помощью магнитно-абразивного способа обработки.

Особенностью магнитно-абразивной обработки является то, что этот процесс является мягким, упругим, не допускающим прижогов поверхности. Это очень важно для такой детали, как игла, которая обладает очень малыми геометрическими размерами в поперечном сечении и невысокой жесткостью. При использовании магнитно-абразивной обработки повышается качество поверхности: снимаются заусенцы, мелкие царапины и задиры, повышается чистота поверхности, снижается волнистость, повышается острота вершины иглы. За счет интенсивного действия абразивных частиц изменяется микроструктура поверхностного слоя, повышается твердость и износостойкость поверхности.

Для более качественного и эффективного шлифования и полирования игл при магнитно-абразивной обработке (МАО) необходимо обеспечить возможность контакта абразивных частиц с обрабатываемой поверхностью иглы в различных направлениях [2]. Чем больше направлений относительного движения частиц и детали, тем в большем количестве мест частицы контактируют с обрабатываемой поверхностью иглы, при этом множество частиц касается обрабатываемой поверхности своими граня-

ми в различных точках контакта. Такой контакт с обрабатываемой поверхностью иглы можно назвать неупорядоченным, хаотичным. При хаотичном контакте несвязанных частиц абразива с деталью рельеф поверхности обрабатываемой иглы не может быть регулярным и, следовательно, имеется больше возможностей для срезания всех неровностей и создания более гладкой поверхности.

Сколько же направлений движений может быть получено при МАО для такой детали, как игла? Для того, чтобы обеспечить одинаковые условия обработки для всех игл, вставленных в пагрон установки, необходимо обеспечить патрону вращательное движение вокруг своей оси. В этом случае происходит снятие заусенцев, выступающих за основную поверхность, а также выглажива-ние всех задиров, выступов, полирование поверхности. Для заострения игл необходимо обеспечить иглам вертикальное возвратно-поступательное движение. При этом абразивные частицы должны включаться в работу лишь при выходе иглы из ванны с абразивной суспензией. Происходит выглаживание и полирование поверхности иглы вдоль оси.

Чтобы контакт обрабатываемых поверхностей игл происходил с разными абразивными частицами, т.е. чтобы контакт был хаотичным, ка-




Рисунок 1. - Траектория и относительные движения иглы в процессе МОА

ретка, с находящейся в ней суспензией, должна иметь возвратно-поступательное продольное движение между полюсами магнитов. И, наконец, под действием магнитного поля абразивные частицы в каретке получают поперечное движение [3]. Таким образом, в процессе МАО для обработки игл обеспечивается четыре взаимных относительных движения абразивных частиц и деталей: круговое (планетар-

ное) и вертикальное возвратно-поступательное движение иглы, продольное и поперечное движение каретки и абразивных частиц (рис. 1).

Абсолютная скорость произвольной точки обрабатываемой поверхности иглы (рис.2) определяется из выражения

$$V_{\scriptscriptstyle \Sigma} = \sqrt{V_{\scriptscriptstyle n}^2 + V_{\scriptscriptstyle k}^2 + V_{\scriptscriptstyle B}^2},$$

где Vn — окружная скорость иглы, вставленной в патрон;

$$V_n = \frac{\pi dn}{6 \cdot 10^4}$$

d—диаметр расположения игл в патроне, мм;

n — частота вращения патрона, мин<sup>-1</sup>;

 $v_{\rm k}$  — скорость возвратно-поступательного движения каретки, которая является переменной величиной, т.к. движение каретки осуществляется при помощи кулачка. Скорость  $v_{\rm k}$  легко определить при известных геометрических размерах кулачка и частоте его вращения.



Вектор скорости точки  $K_2$ , принадлежащей звену 2 каретки, определяется из векторного уравнения

$$\vec{V}_{\mathtt{k2}} = \vec{V}_{\mathtt{k1}} + \vec{V}_{\mathtt{k2k1}}$$

г д е  $V_{kl} = \omega_{kl} \cdot OK_1$  — вектор скорости точки, принадлежащей звену

1-кулачку, перпендикулярен радиус-вектору ОК;

 $\overline{V}_{\text{кгы}}$  — вектор относительной скорости параллелен касательной, проведенной к профилю кулачка в точке касания его с кареткой;  $\omega_{kl}$ — угловая скорость кулачка;

 $V_{\theta}$ — скорость вертикального возвратно-поступательного движения патрона с иглами. Эта скорость определяется скоростью импульса электромагнитной катушки.

Таким образом, зная закон движения произвольной точки поверхности

иглы, можно определить скорость движения самой иглы в рабочей зоне, а также положение ее по отношению к магнитным силовым линиям в любой момент времени. И, следовательно, можно определить оптимальное положение иглы в рабочей зоне, когда резание поверхности иглы абразивными частицами будет наиболее интенсивным.

Спроектирована и изготовлена установка, представляющая собой конструкцию, состоящую из электромагнита с двумя полюсами, между которыми находится ванна с абразивно-магнитной субстанцией. Ванна свободно перемещается по направляющим между полюсами электромагнита.

На несущей плите закреплено приводное устройство с патронами для игл. Приводное устройство обеспечивает три относительных движения абразивных частиц и игл, четвертое движение осуществляется за счет магнитного поля.

В течение одного цикла обрабатывается в четырех патронах сорок игл. В это время в запасные патроны вставляются иглы для последующей обработки.

## Литература

- 1. Божкова О.В., Благодарный В.М. Качество отечественных и зарубежных швейных игл // Современные методы и средства электромагнитного контроля и их применение в промышленности: тез. докладов VI межвуз. научно-техн. конф. стран СНГ, Могилев, 1995 с.59.
- 2. Сакулевич Ф.Ю., Кожуро Л.М. Объемная магнитно-абразивная обработку. Мн.: Наука и техника, 1978, 168 с.
- 3. Божкова О.В. Кинематика магнитно-абразивной обработки швейных игл /// Новые технологии и оборудование в промышленности: Сб. научных трудов, Могилев, 1997, с. 19-22.