Для определения деформаций в узле из ЗГСП необходимо решить задачу о напряженно-деформированном состоянии сс дряжения оболочек коробчатого сечения. Это является трудоемкой задачей даже при использовании численного решения с помещью методов конечного элемента применении стандартных программ для ЭВМ. Существует потребност в простліх инженерных форм. тах для оценки жесткости узлов рам.

На основе численных исследований напряженно-деформированного состояния узлов рамных систем с помощью методов конечного элемента в упругой стадни работы материала получены формулы для вычисления жесткости Т-образных узлов рам. Установлено, что высота стойки, толщина стенок ригеля несущественно влияют на жесткость узла.

Жесткость Т-образного узла на поворот Со и на лилейное перемещение С рекомендуется вычислять по формулам

```
G_{\omega} = (a/0.21)^3 C_{\omega} к Н мрад
  G_w = (a/0.21)C_{lw} \times H_M
  \Gamma де C_{10} = e^{c_1}; C_{11} = e^{c_2}
  c_1 = 18.914 - 15.445 \text{ b/a} + 14.653 (\text{b/a})^2 + 1.077 \text{ b, /a} - 0.146(\text{b, /a})^2 -
       -0.661 \text{ b b}_1/a^2 - 0.2 \text{ a/t} + 1.045 (\text{a/t})^2 10^{-3} + 0.0833 \text{ b/t}
  c_1 = 13.095 - 18.186 \text{ b/a} + 16.584 (\text{b/a})^2 + 3.974 \text{ b}_1/\text{a} - 0.65 (\text{b}_1/\text{a})^2 -
       -0.808 b b, \sqrt{a^2-0.2a}/t+1.047 (a/t)^210^{-3}+0.07 b/t
а, b - ширина полки стойки, ригеля:
```

t - толщина стенки стойки:

b<sub>1</sub> - высота ригеля.

## Структурное построение системы управления качеством малых предприятий

## А.А.Кондратчик

Обеспечение надлежащего качества продукции является политической, эком мической и социальной задачей, решение которых определяет возможности, темп заинте, есованность в переустройстве экономики республики. Доля небольших производственных образований государственного, кооперативного и частного характера за счет приватизации и акционирования государственного сектора экономики постоянно увеличивается Особенностью таких малых предприятий (МП) являются: у кая специализадия, минимум работающих и оборудования, небольшие объемы преизводства и ... огромное стремление существовать и развиваться только за счет наращивания объема производства, часто в ущерб качеству выпускаемой продукции.

Использовавшийся ранее комплекс мер по обеспечению надлежащего качества продукции (напр. СТП-01-01-78-КСУКПП) опирался больше на суповые преобразования и источники контроля, в сегодняшией обстановке более часто дает сбои, а меры предпринимаемые государством мс кно, образно обобщив, представить как новый виток силового давления. Сказанное касается крупных производств, а о МП и говорить нечего, так как вопросу контроля качества здесь обращаются эпизодически, по мере надобности.

Решение этой проблемы содержит не механическое увеличение контролеров, проверок, мероприятий и штрафов, а создание системы, саморегулирующейся в условиях рынка, единственным источником питания которой будет экономическая заинтересованность. При этом органы контроля со стороны государства кроме карающих функций (их значимость не уменьшается) должны приобрести черты центров по созданию местных условий для становления таких систем.

Предлагается систему управления качеством составить из трех контуров, которые взаимодействуют друг с другом, имеют свои задачи и одну общую цель - постоянное повышение уровня качества продукции. На уровне первого контура решаются все вопросы с дачеством входящих материалов и полуфабрикатов, а также отслежит стся практика использования и эксплуатации продукции. Сумма организационных мероприятий по объединению усилий работников внутри малого предприятия по выпуску продукции, включая контроль качества готовой продукции, образуют второй контур. Третий контур является зеркальным стражением второго, но касается или конкретного работника или малого производственного образования внутри малого предприятия (бригада, группа, сектор и т.д.).

Непремечным условием функциончрования такой системы 'является обязательное принятие к исполнению следующих положений:

- качество это непрерывный процесс э любой сфере жизнедеят пыности малого предприятия;
  - за качество отвечают все и все заинтересованы в нем;
- качество это стремление изготовителя к совершенствованию для потребителя:
- качество это использование нового, передового в проектировании,
   изготовлении и обслуживании;
- квалификация кадров и ее постоянное повышение основа достижения качества;
- структура системы управления качеством должна быть доступна, понятна и приемлема всеми работниками малого предприятия.