

priehyb nádrže. Vzdialenosť pilierov v rastri 2,0 x 2,0 m pod stredom základu a 3,0 x 3,0 m pod okrajom základu sa ukázala ako postačujúca. Prepočtom sa preukázala potreba zmeny predbežne stanovej osovej vzdialenosť nádrži. Pre bezpečnú prevádzku oboch nádrží bude potrebná minimálne 30 m osová vzdialenosť medzi nimi.

Príspevok je jedným z výstupov grantovej úlohy VEGA č. 1/0619/09 „Zohľadnenie rizik pri navrhovaní geotechnických konštrukcií“.

LITERATÚRA

1. Potičný, J: Tulčík – Hnojnicové nádrže. Záverečná sprava geologického prieskumu. Geoprieskum, Prešov, 12/2007. – 17 s.
2. Turček, P. – Súľovská, M: Založenie hnojovicových nádrží pre PD Sekčov v Tulčiku. T-G, Bratislava, 4/2008. – 14 s.
3. Turček, P. – Slávik, I.: Zakladanie stavieb. SvF STU Bratislava, 2002, ISBN 80-227-1699-5. – 281 s.

PRÍPRAVA VÝSTAVBY NA NESTABILNOM ÚZEMÍ

Peter Turček, Monika Súľovská, Roman Ravinger

Abstract:

Preparing of building construction in nonstabil site. A 35 years ago were in Košice realiscd spread maintanence works befor construction. This area was fulfilled by landslides. Now is this area again in the centre of interest for preparing of new attractiv buildings. The paper deals with analysing of the slope stability in actually conditions, after construction and necessary interventions into natural slope before starting the construction works.

1. ÚVOD. V priestore južného svahu vo východnej časti mesta Košice sa na rozlohe 31000 m² pripravuje nová stavebná činnosť. V starších prieskumných prácach bolo územie hodnotené ako nevhodné pre výstavbu bez sanačných opatrení. V širšom záujmovom území boli pred 35 rokmi realizované rozsiahle preventívne sanačné opatrenia a následne sa tu postavilo obytné sídlisko. Príspevok sa venuje analýze stability svahu v súčasných podmienkach a potrebe doplnenia sanačné novými zákrokmi so zohľadením navrhovanej výstavby.

2. GEOLOGICKÉ POMERY LOKALITY. Skúmaný svah je tvorený sedimentmi tzv. Košickej štrkovej formácie, ktoré majú prevažne štrkovitý vývoj (obr. 1). V hornej a dolnej časti svahu sú prekryté deluviálnymi sedimentmi, zastúpenými ilovitými a ilovito-piesčitými hlinami, dosahujúcimi hrúbku až 14 m. V štrkoch sa nepravidelne vyskytuje (prevažne v podobe sošovick) šedohnedý a šedý íl, miestami s piesčitou prímesou a obsahom ojedinelých valúnov štrku. Hrubka kvartéru je najväčšia v dôsledku povrchovej plošnej erózie v najvyššej časti územia. Podzemná voda sa viaže na polohy štrkov a pieskov, má zväčša napäty charakter. Modelovanie terajšieho reliéfu je výsledkom poklesovej tektoniky, eróznej činnosti toku Hornádu a povrchovej plošnej erózie. Povrch terénu je rozčlenený početnými erozívnymi ryhami rôznej dĺžky a hĺbky. Strmé okrajové svahy eróznych rýh sú poznačené svahovými deformáciami typu zosúvania a plazenia. Významný podiel na modelovaní skúmaného územia má potôčik tečúci údolím, ktorý bol zachytený a zaústený do kanalizácie.


Cele územie tvorí akumulačnú časť blokového zosuvu (obr. 2), v jej hornej časti je formovaná odlučná oblasť. Zosuvy sú plošne nepravidelné, zväčša rozsiahle, s rôznou

hĺbkou šmykovej plochy. Podľa zistení Nemčoka (1978) bola hrubka zosuvov v širšej lokalite 3 až 7 m, ich plošné rozmery neboli obvykle veľké. Pri porovnávaní prieskumných elaborátov z rôzneho obdobia je možné pozorovať postupné spresňovanie názorov na celý masív, ale aj konkrétné vlastnosti zemín podložia.



Obr. 1 – Geologiccká mapa okolia mesta Košice s vyznačením záujmového územia

Jemnozrnne zeminy sú podľa Högera (1998) zaradené do triedy F6 tuhej až pevnej konzistencie. Štrky boli zatriedené ako G5. Prískum Tometza (2007) sa v zásade zhoduje s Högerom. O niečo podrobnejšie je definovaný priebeh hladiny podzemnej vody.



Obr. 2 – Geologiccká mapa záujmového územia s vyznačením zosuvov a sanačných opatrení

Vo vrchnej časti územia je neogénne súvrstvie prevažne suché a podzemná voda je viazaná až na rozhranie štrkovitej a pelitickej fácie (íly strednej plasticity) a na tektonické poruchy. Vyskytuje sa tu viacero nepravidelných zvodní s napäťou hladinou podzemnej vody, ktorej množstvo závisí od atmosferických zrážok. Poloha HPV sa nachádza zvyčajne v rozmedzí 4 až 10 m pod terénom. Odporúčané vlastnosti týchto zemín sú súhrnné uvedené v tab. 1.

Tabuľka 1 – Vlastnosti zemín podľa prieskumu Högera

zemina	trieda	γ (kN/m ³)	φ_n (°)	c_u (kPa)	φ_{ef} (°)	c_{ef} (kPa)	E_{def} (MPa)	β
il tuhý	F 6	21,0	0	50	18	12	5	0,47
il pevný	F 6	21,0	0	80	19	15	7	0,47
štrk ilovitý	G 5	19,5	-	-	28	5	50	0,74

Geologický prieskum v 70-tych rokoch 20. storočia realizovaný rozsiahlymi terénnymi a laboratórnymi skúškami bol na danú dobu vysoko nadstandardný. V roku 1977 boli prof. Menclom uskutočnené šmykové skúšky v krabicových a triaxiálnych prístrojoch na vzorkách zemín z vrtov, citované neskôr Högerom. V priestore terajšieho záujmového územia boli v minulosti zostrojené dva geologické prieskumné profily. Ilovité zeminy boli z tohto priestoru dokladne testované v roku 1978 (pozri tab. 2).

Tabuľka 2 – Šmyková pevnosť neogénnych hlín a ilov

profil	triaxialná skúška		kužeľ penetr. sk.		čel'ust'ová skúška			
	φ_n (°)	c_u (kPa)	φ_n (°)	c_u (kPa)	φ_{ef} (°)	c_{ef} (kPa)	$\varphi_{ef}^{\prime \prime}$ (°)	$c_{ef}^{\prime \prime}$ (kPa)
A	7°30'	10	0	94	12°30'	17,5	11°40'	0
B	5°30'	71	0	71	21°	10	8 – 13°	0

3. STABILITA SVAHOV

3.1 Starsie poznatky. Mencl (1978) publikoval výsledky riešenia stability svahu pre vybratý profil v Košiciach. V riešenej úlohe vyzkával svah vysoký 16 m so sklonom 18°23' stupňa stability $F_s = 1,54$. Po zavedení podzemnej vody do podložia klesol stupeň stability na $F_s = 0,98$. Ako veľmi vhodné sa ukázalo pri ponechani hladiny podzemnej vody opatrenie spôsobujúce v zhotovení štrkového prisypu vysokého 6 m (jeho hrúbka nebola v príspevku jednoznačne definovaná, ale dala sa odhadnúť na 1,5 m), kedy sa upravil stupeň stability na $F_s = 1,46$.

Súčasťou orientačného prieskumu Högera v roku 1998 bol tiež vypočet stability svahu vo dvoch profilocho (už spominaných profilocho A a B). Poloha a tvar šmykovej plochy vyplývali zo starších aj aktuálnych prieskumných prác, ako aj z morfológie terénu. Do týchto vypočtov boli použité tieto charakteristiky zemín: pre neogénne íly $\gamma = 20,1$ kN/m³, $\varphi_{ef} = 9$ až 15°, súdržnosť $c_r = 10$ kPa. Hladina podzemnej vody nebola pri prieskume zistená. Napriek tomu bol stupeň stability rátaný aj pre úplne nasýtený svah. Z vypočtu vyšiel pre najnižšie šmykové parametre ($\varphi = 9^\circ$ a $c = 10$ kPa) stupeň stability $F_s = 1,254$, čo potvrdzuje skutočnosť, že svah je v prírodných podmienkach stabilný, aj keď nie v želateľnej úrovni.

Podobne sa venoval Hricko a kol. (1999) stabilite východných svahov terasy Hornádu. Do modelovania boli použité ako vstupy reziduálne hodnoty šmykovej pevnosti $\varphi_{ef} = 9$ – 20°, $c_{ef} = 0$ kPa. Vo výpočtoch sa uvažovalo so svahom bez vody, s plne nasýteným svahom a napokon so zvýšenou hladinou podzemnej vody. Výsledky z profilu A-A' boli: pre $\varphi_{ef} = 14^\circ$ v podmienkach suchého svahu $F_s > 1,47$; pre svah s hladinou podzemnej vody 1,0 m nad šmykovou plochou stále vychádzala stabilita $F_s > 1,40$, iba plne nasýtený svah vyzkával porušenie. Podobne v profile B-B' vychádzali výsledky stability pre $\varphi_{ef} = 9^\circ$ v podmienkach suchého svahu $F_s > 1,59$ a až pri plne nasýtenom svahu sa ukázal svah nestabilný.

Pri porovnávaní rôzne starých podkladov sa jednoznačne ukázalo, že po zhotovení horizontálnych odvodňovacích vrtov v 70-tých rokoch postupne klesala hladina podzemnej vody, s čím následne súviselo zvyšovanie šmykovej pevnosti zemín. Z tohto poznatku potom bolo možné pristúpiť k aktuálnemu riešeniu s vyššími parametrami šmykovej pevnosti zemín pri preberaní starých podkladov, resp. nepovažovať laboratórnc zistenia spred 8 až 10-tich rokov za nadsadené.

3.2 Zostavanie výpočtových modelov. Pre posúdenie stability svahov bolo cez záujmové územie v smere spádnic zostrojených 5 profilov. Volené boli tak, aby na jednej strane čo najvernejšie reprezentovali reliéf, na druhej strane zachytili plánované rozmiestnenie pripravovanej výstavby. Výpočtový model sa skladal zo zadania tvaru terénu, geologických vrstiev, vlastností zemín, polohy hladiny podzemnej vody a povrchového zaťaženia budovami. Tvar terénu bol prevzatý z mapového podkladu v merítku 1:500, do ktorého sa umiestnili prieskumné vrty.

Pri zostavovaní profilov sa vyskytli problémy s interpretáciou prieskumov rôzneho veku, ktoré sa týkali najmä štrkových polôh. Tieto boli v niektorých prípadoch hodnotené ako písčitčí, dokonca pri vyššom podiele jemnozrnnej frakcie boli z opatrnosti zatriedené medzi ilovité zeminy. Poloha šmykovej plochy, ktorá sa opakovane objavovala vo viacerých archívnych elaborátoch, bola považovaná v automaticky generovanom stabilitnom výpočte za východiskovú. Významným usmernením pri vytváraní vrstiev a rešpektovaní geologickej vývoja boli práce z konca 70-tých rokov (predovšetkým prof. Mencla). Napokon sa s akceptovaním vyššie citovaných podkladov definovali parametre šmykovej pevnosti zemín: ilovité polohy (zatriedené do F6 až micstami F8): $\phi = 16^\circ$, $c = 12 \text{ kPa}$, $\gamma = 21 \text{ kN/m}^3$; štrkové polohy (prevádzne G3): $\phi = 28^\circ$, $c = 1 \text{ kPa}$, $\gamma = 19 \text{ kN/m}^3$. Dôvodom vyberu uvedených vstupných hodnôt bolo overenie stability prirozeného svahu kontrolným výpočtom, ktorý vzhľadom na reálnu situáciu vo vybratom mieste vykázal nespochybnielne stabilny stav. V prípade štrkovitych zemín sa prihliadlo na malý vplyv súdržnosti. Možnosť aplikovania reziduálnych parametrov šmykovej pevnosti bola tiež overovaná. Všetky výpočtové profily vykazovali pri použití reziduálnej šmykovej pevnosti porušenie ($F_s < 1,0$), čo nekorešpondovalo s reálou skutočnosťou. Napokon aj údaje prof. Mencla z roku 1977 ponúkali v skupine efektívnych parametrov šmykovej pevnosti vysoké hodnoty. Poslednou skupinou vstupných údajov boli totálne parametre, ktoré sa zvyknú uplatňovať v situácii náhlej zmeny stavu napäťosti. Podľa nášho názoru vykazovali neprimerane vysoké súdržnosti. Preto nebolo s nimi v ďalších výpočtoch uvažované.

Poloha hladiny podzemnej vody bola modelovaná podľa zistenia v prieskumných vŕtoch. Znamená to, že prakticky vo všetkých profiloach bola hladina hlboko pod modclovanými šmykovými plochami, príp. voda sa v profile nevyskytovala vôbec. Napriek tomu sa do matematického modelovania zadávala v ďalších výpočtových krokoch hladina podzemnej vody umelou simuláciou. Účelom týchto variantných riešení bolo zistíť, akou mierou sa prítomnosť zvolenej hladiny vody negatívne prejaví na stabilitu svahu.

Napokon poslednou skupinou vstupov bolo povrchové zaťaženie novou výstavbou. Účinok pritiaženia terénu navrhovanými objektmi rovnomeným zaťažením bolo s rešpektovaním plánovanej podlažnosti a označením podľa podkladov zohľadnené takto:

objekt A (polyfunkčný objekt pri päte svahu) – 30 kPa;

objekt B (terasové domy v severnej dolnej časti svahu) – 30 kPa;

objekt C (terasové domy v západnej dolnej časti svahu) – 40 kPa;

objekt D + E (samostatne stojace dvojpodlažné rodinné domy v strednej časti) – 20 kPa;

objekt F (samostatne stojace dvojpodlažné vilky v hornej časti svahu) – 20 kPa.

3.3 Výsledky stabilitných výpočtov. Vo všetkých prípadoch bola modelovaná šmyková plocha kruhová (s riešením podľa Pettersona a Bishopa – vernejšie modelujúca vnútorné sily v zemnom masíve) a polygonálna (riešenie podľa Sarmu). V úlohách, kde sa vyskytuje heterogénne podložie, sa s úspechom využívajú metódy, ktoré majú zložené šmykové plochy. Pokial' ale zasahuje šmyková plocha do relativne homogénnego prostredia, príp. do zemín s malými odchylkami v hodnotach šmykovej pevnosti, považuje sa za vhodnú kruhová šmyková plocha. V našich riešeniac prevláda kruhová šmyková plocha pri posudzovaní lokalnej stability svahu (jedná sa najmä o najstrmejšie miesta), kym pri posudzovaní celkovej stability svahu na dlhej šmykovej ploche dominovala polygonálna šmyková plocha.


V ďalšom nebudú detailne opisované ani výpočtové profily, ani metódy stanovenia vysledného stupňa stability. Pre všetky realizované výpočty bol použitý program GEO 5 firmy FINE. V tab. 3 zverejňujeme iba časť konečnych výsledkov v rôznych zatiaľovacích stavoch tak, aby bolo možné porovnať vplyv okrajových podmienok a vyvodit' z nich smerovanie pre odporučania. Modelovanie hladiny podzemnej vody vo všetkých profiloch 4 a 2 m pod terénom malo simuloval' situáciu, ktorá by nastala v prípade úplného zlyhania odvodňovacieho systému.

Tabuľka 3 – Výsledky stabilitných výpočtov

profil	súčasný stav		HPV - 4,0 m		HPV - 2,0 m		po výstavbe	
	Bishop	Sarma	Bishop	Sarma	Bishop	Sarma	Bishop	Sarma
PF 1	1,39	1,56	1,34	1,54	1,25	1,47	-	-
PF 2	1,29	1,88	1,14	1,72	1,07	1,44	2,04	1,72
PF 3	1,91	2,32	1,84	2,23	1,75	2,12	2,15	2,37
PF 4	1,97	2,68	1,92	2,42	1,87	2,20	1,95	2,75

Profil PF 1 bol zvoleny tesne vedľa pripravovanej výstavby, kde tvar terenu signalizoval prípadné tiažkosti. Ukázalo sa, že v prípade zlyhania drenážnych prvkov by sa mohla stabilita svahu väznejšie zhoršiť. Preto bolo odporučané v priestore päty svahu zhotoviť štrkové rebrá, ktorých úlohou bude zachytenie podzemnej vody v prípade zvýšenia hladiny a zároveň zvýšenie stupňa stability. Navrhnuté boli rebrá šírky 0,6 až 1,0 m, hlboké 2,5 m (v smere kolmom k svahu), vzdialene medzi sebou osovo 4,0 m, umiestnené do svahu na výšku 8 m so vzájomným prepojením v hornej časti, aby prípadne vniknutie povrchovej vody alebo presakovanie podzemnej vody bolo zachytené a spôsobivo odvedené k päte svahu.


V profile PF 2 sa ukázalo, že spodný rad budov pozitívne vplýva na stabilitu svahu (pozri tab. 3 a obr. 3). Pozornosť sa tu tiež venovala hlbeniu stavebných jám pre spodný rad objektov. Výkopom stavebnej jamy nastáva odľahčenie päty svahu, ktorý sa v prípade opomerenia stabilizujúcich základov stáva lokálne nestabilný ($F_s = 0,74$ podľa Bishopa). Preto bolo odporučané zhotoviť pred výkopmi kotvenú pilótovú stenu.



Obr. 3 – Kruhová šmyková plocha v PF 2 po pritiažení výstavbou

Na ilustráciu je na obr. 4 znázornená situácia v PF 4 po dokončení výstavby. Pri zachovaní rovnakých okrajových podmienok ako v predchádzajúcich profiloch aj tu


nebol prieskumom zistený výskyt podzemnej vody. Úroveň šmykovej plochy odhadli prieskumné práce na hĺbku medzi 2,7 až 4,0 m (v hornej časti profilu), v strednej a spodnej časti 7,2 až 8,0 m.




Obr. 4 – Polygonálna šmyková plocha v PF 4 po príprave výstavbou

Tieto okrajové podmienky boli respektované pri zadávaní polohy pred-okladanej šmykovej plochy. Z vypočtov vyplýnulo, že podobne ako v predchádzajúcich prípadoch bude mať výstavba priaznivý vplyv na stabilitu svahu.

Na želanie investora bol zostavený napokon profil PF 5. Situovaný je na západnom okraji stavebnej parcely. Jeho horná časť má relativne mierny sklon svahu, ale za hranicou pozemku je výrazne strmší. V pomerne malej vzdialnosti od profilu sú aktívne vodorovné odvodňovacie vrtu. Preto bolo potrebné preveriť negatívne vplyvy pripravovanej výstavby na susedné priestory. Svah v pôvodnom stave aj po výstavbe sa ukázal ako nestabilný: $F_s = 0,98$ podľa Pettersona, $F_s = 0,99$ podľa Bishopa a $F_s = 0,97$ podľa Sarmu. Všetky šmykové plochy sa vygenerovali v najstrmšom úseku svahu, ktorý je mimo stavebnú parcelu (pozri obr. 5).



Obr. 5 – Kruhová šmyková plocha v PF 5 generovaná počítačom



Obr. 6 – Rez potenciállym zosuvom s realizovanými opatreniami

1 – štrk, 2 – fl, 3 – piesčitý štrk, 4 – svahové hliny, 5 – zosuv, 6 – založenie budovy na pilótoch,
7 – predsedaná pilótová stena, 8 – kotva, 9 – subhorizontálny odvodňovací vrt

Výsledok matematického modelovania bol konfrontovaný so skutočnosťou. Zistené boli prejavy plazivého pohybu svahu v blízkosti päty. Preto nebolo odporúčané týmto smerom rozvíjať výstavbu.

Na obr. 6 je ukážka stabilizácie zosuvného svahu pred 35 rokmi. Pred začiatkom výstavby sa ešte pred terénnymi úpravami územie odvodnilo v rôznych výškových úrovniach subhorizontálnymi vŕtmi dlhými až 100 m. Účinnosť odvodnenia (pokles hladiny podzemnej vody) sa sledovalo v hydrogeologických pozorovacích vrtoch. Po znížení hladiny podzemnej vody sa výrazne zlepšili parametre odvodnených zemin. Pred obýtné budovy sa osadili kotvené pilotové steny z vŕtaných pilotov Ø 900 mm, dlhé viac ako 20 m. Samotné budovy sa zakladali na pilotoch Ø 400 mm vŕtnutých do štrkových polôh.

4. ZÁVER. Umyseľ zastavať doteraz nevyužitý priestor na potenciálne zosuvnom území v Košiciach vytvoril náročnú geotechnickú úlohu. Pri jej riešení sa nevychádzalo iba zo zadaných podkladov, ale preštudovala sa celý rad archívnych materiálov, ktoré významne pomohli pri matematickom modelovaní. Výsledky riešenia ukázali, že na vytypovanom území bude možné realizovať výstavbu. Stanovený bol rozsah preventívnych sanačných opatrení a zásady pre zakladanie objektov, ktoré musia byť v dôslednej súčinnosti. Na potvrdenie spôsobilosti riešenia bolo odporúčané monitorovanie záujmového územia.

Príspevok je jedným z výstupov grantovej úlohy VEGA č. 1/0619/09 „Zohľadnenie rizík pri navrhovaní geotechnických konštrukcií“.

LITERATÚRA

1. Fussgänger, E. – Smolka, J. – Ďurčanský: Košice – Furča (IV. a V. okrsok). Meranie reziduálnych napäti. IGHP, Žilina, 10/1975.
2. Höger, A.: Košice – Dargovských hrdinov V/1 – posúdenie stability svahov. Podrobny prieskum. IGHP, Košice, 08/1978.
3. Hrlicko, J. a kol.: Košice – abiotická zložka životného prostredia. Východné svahy Hornádu – stabilita svahov. Geokonzult, Košice, 04/1999.
4. Nemčok, A.: Košické sídliská za Hornádom a svahové poruchy. In: Zakladanie 78. ČSVTS, Vysoké Tatry – Štrbské Pleso, 1978, s. 73–99.
5. Mencl, V.: Statické otázky a了解 při zakládání sídlíšť na sklonených územích. In: Zakladanie 78. ČSVTS, Vysoké Tatry – Štrbské Pleso, 1978. – S. 67–72.
6. Höger, A.: Košice – OS Stará Sečovská cesta. Záverečná správa orientačného prieskumu. Geokonzult, a.s. Košice, 09/1998.
7. Tometz, L.: Košice – Sečovská, podrobny inžinierskogeologickej prieskumu. INHYGEO, Košice, 03/2007.
8. Tóth, M.: Košice: Na hore – Sečovská cesta. Polohopisné a vyškopisné zameranie pozemkov p.č. 552/3, 555/1 – 555/18, 1665/1 – 1665/3, M 1:500, 03/2007.

УДК 721.011.5

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ КОМПЛЕКСНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ МАССОВОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

Кулак А.А.

Введение. В Республике Беларусь последние десятилетия все большую актуальность приобретают проблемы реконструкции микрорайонов массовой жи-